



**H054-K Izolacyjna osłona sztywna do podstaw BM, 120 mm
do 1 kV AC / 1,5 kV DC****ZDJĘCIA**

Wykonanie i badania wyrobu zgodnie z normą: PN-EN 61229:2000/A2:2004

Klasa: 0
Długość całkowita: 135 mm
Długość wew. osłony: 120 mm
Masa: 100 g

Tolerancje długości i masy wynoszą $\pm 2\%$. Z powodu ciągłego rozwoju wyrobu, wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.

OPIS

Osłona elektroizolacyjna, sztywna, klasy 0. Osłona wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze czerwonym. Osłona wyprofilowana do mocowania w podstaw bezpieczników BM.

ZASTOSOWANIE

Osłona przeznaczona jest do prac pod napięciem przemiennym do 1000 V lub napięciem stałym do 1500 V, przy urządzeniach rozdzielczych. Osłony stosowane do izolowania podstaw bezpiecznikowych o wielkości od NH1 do NH3. Osłony są tak wyprofilowane, aby umożliwić skuteczne wyizolowanie podstaw bezpiecznikowych po wyjęciu z nich wkładek bezpiecznikowych

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Osłony należy przechowywać i transportować w torbie lub etui w sposób zapobiegający ich mechanicznym uszkodzeniom. Osłony przechowywać w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł ciepła, w atmosferze nieagresywnej chemicznie. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Zaleca się przechowywanie w temperaturze otoczenia od 10 °C do 25 °C. Osłony powinny być czyszczone po każdorazowym użyciu. Do czyszczenia stosować ciepłą wodę (do 40 °C) z dodatkiem delikatnego detergentu. Po oczyszczeniu, osłony dokładnie osuszyć, w temperaturze nieprzekraczającej 60 °C. Przy silnym zabrudzeniu do czyszczenia zaleca się stosowanie preparatu ASOREL. Czyszczenie preparatem wykonywać w przestrzeni otwartej lub w pomieszczeniach wentylowanych.

**H054-K Izolacyjna osłona sztywna do podstaw BM, 120 mm
do 1 kV AC / 1,5 kV DC****SPRAWDZENIE**

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin osłon. Kontrolę okresową polegającą również na oględzinach przeprowadzać raz na rok.

Oględziny obejmują sprawdzenie:

- o braku widocznych wad osłon,
- o czytelność i kompletność oznakowania osłony.

Osłony uszkodzone (mechaniczne uszkodzenia powierzchni), silnie zużyte (odkształcenia, pęknięcia) lub zabrudzone nie mogą być stosowane w pracach pod napięciem. W przypadku zawilgocenia osłony należy dokładnie osuszyć przed użyciem.

UWAGA!


W przypadku wątpliwości po przeprowadzeniu oględzin, osłona powinna zostać poddana ponownemu badaniu elektrycznemu lub wycofana z użytkowania w pracach pod napięciem.

CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ

Sprawdzenie przed użyciem i kontrolę okresową przeprowadzać zgodnie z poniższą tabelą.

	SPRAWDZENIE	KONTROLA OKRESOWA
Przez kogo	Kierujący zespołem	Dozór
Kiedy	Przed każdorazowym użyciem	Raz na rok*
W jaki sposób	Wzrokowo (oględziny)	Wzrokowo (oględziny)

*jeżeli instrukcja organizacji prac pod napięciem nie stanowi inaczej

**H054-K Insulating Rigid Fuse Base Cover, 120 mm
up to 1 kV AC / 1,5 kV DC****PHOTOS**

Product compliant with the requirements of EN 61229:1995/A2:2002 standard

Class: 0
Length: 120 mm
Weight: 100 g

The tolerance is $\pm 2\%$. Due to the continuous development of the product, the appearance of the product may slightly differ from the one shown in the photos.

CHARACTERISTICS

Insulating, rigid, class 0 cover. The cover is made of red fiberglass reinforced polyamide. Contoured cover for attaching to the BM fuse bases.

APPLICATION

The covers are intended for live works in switchgears up to 1,000 V ac or 1,500 V dc. The covers are used to isolate the fuse bases from NH1 to NH3. The covers are shaped to enable effective isolation of the fuse base after removing the fuse links from them.

STORAGE AND MAINTENANCE

The cover should be properly stored to minimize the risk of damage to the insulation due to storage or transportation. The cover should be prevented from excessive heat, sunlight, artificial light, or sources of ozone.

It is desirable that the ambient temperature between 10 °C and 25 °C. When cover become soiled, they should be washed with soap and water at a temperature not exceeding 40 °C. After washing, the cover thoroughly dried (not exceeding 60 °C) and covered with talcum powder. In the case of heavy dirt for cleaning, it is recommended to use ASOREL preparation. Cleaning with the product should be performed in an open space or in ventilated rooms.

**H054-K Insulating Rigid Fuse Base Cover, 120 mm
up to 1 kV AC / 1,5 kV DC**
EXAMINATION

Before starting work, the cover should be visually inspected. Periodic control, including visual inspection, should be carried out once a year.

The visual inspection includes checking:

- no visible damage to the foil surface.
- legibility and completeness of marking.

Damaged cover (mechanical surface damage), heavily worn (deformation, cracks) or dirty foil cannot be used in live works. In the event of moisture, the cover should be thoroughly dried before use.

CAUTION!

In case of doubt, after the visual inspection, the cover should be re-electrically tested or withdrawn from use in live work.

FREQUENCY TESTS

For check and periodic inspection to be carried out in according to table.

	CHECK	PERIODIC INSPECITON
Who	Team Leader / Foreman	Supervision Inspector
When	Before each use	Annually*
How	Visual check	Visual check

*Unless instructions say otherwise